D:\C2\Document-18\Feb\Insp dated 20-01-18(Nko, Shali) doc

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਪਲਾਟ ਨੰ:1–ਬੀ, ਸੈਕਟਰ–27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ), ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਅਮ੍ਰਤਸਰ। *9c*85 ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੂ.ਕੰ/ ਮਿਤੀ: 9.19.118

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-01-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। (Prov 100% Sew Incl House Connection Restoration of Roads RCC NP3 Pipe sewer at Nakodar (Agency :- M/s Krishna Cont, Ghaziabad)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-1-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

- HDP Lining of some pipes is buldged out at spigot end leaving a gap between concrete & 1. lining. The HDP material used and pipes needed to be checked. The Executive Engineer ensured that HDP samples will be sent to CIPET Amritsar & pipes rechecked before use.
- The receipt of Interlocking tiles dismantled at site from the MC not shown since new laying 2. was done by MC as per report of EE. MC may have shown all the new payment in the absence of proper receipt.

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ) ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ਼-ਕਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

Le