D:\C2\Document-18\Feb\Insp dated 20-01-18(Nko, Shah).doc

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 8074 ਮਿਤੀ: 7/2/18

ਵਿਸ਼ਾ:- **ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-01-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।**
(Const of 6 MLD STP at Nakodar (Agency :- M/s Hydrotech Paryavaran (India) Pvt Ltd)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਮਿਤੀ 20-1-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1. ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 6 MLD STP ਦਾ const work ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ machinery ਵੀ install ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ Automation, Boundry wall, Roads, Chlorination System & Sludge centrifuge operative ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਉਕਤ STP ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੰਗ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ Life ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ STP ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ RCC ਦੇ ਕੰਮ ਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4. ਮੌਕੇ ਉਤੇ SCADA System ਦੇ ਰਾਂਹੀ C-Tech Basin ਵਿਚ Filling ਅਤੇ Areation ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋ ਵਾਪਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5.30 ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ STP 24 ਘੰਟੇ Operation ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ੋ sludge ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਟੈਬਲਾਇਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ effluent treatment plant ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Rohit Verma
1/02/18

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

PS 5/2/18 5/2

Scanned by CamScanner