

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2017/ਕੁ.ਕੰ/

27686

ਮਿਤੀ:

18/12/17

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 11-12-17 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 11-12-17 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

**A) Ext & Aug of Sew Sch under NRCP Ph-II, Jalandhar
(Agency :- M/s Gupta & Sons, Ludhiana)**

1. New Shiv Nagar Opp to Sher e Punjab House Railway Line ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਕੋਪਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
2. New Shiv Nagar Opp to Sher e Punjab House Railway Line ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ RCC Slab sides ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
3. ਮੈਨਹੋਲ ਸਲੈਬ ਲੈਬੋਰੈਟਰੀ ਰਾਜ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
4. ਰਤਨ ਨਗਰ ਜੱਸਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨਹੋਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਵਾ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਲਵਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਜੱਸਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਰੋਡ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਗਾ-2 ਤੋਂ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾ ਦਾ ਪੁਰਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਲਵਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

6. ਰਤਨ ਲੈਬ ਕਲੀਨੀਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨ ਚੋਡ ਦੀ ਸਲੈਬ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।

B) Ext & Aug of Sew Sch under NRCP Ph-II, Jalandhar

(Agency :- M/s Ludhiana Const Co)

1. ਨਿਊ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨੰ 22 ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨਹੋਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਕਵਰ ਇਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਲਵਾ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਲਵਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਨਿਊ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨੰ 24 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨਹੋਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਕਵਰ ਇਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਲਵਾ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਡ ਗਲੀ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਲਵਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਅਤੇ ਨਿ:ਇੰ (ਜ) ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨਹੋਲ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਲਵਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ / ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

Nehal Verma.
12/12/17
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੂ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
12/12/17