

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ

ਵੱਲ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 13286 ਮਿਤੀ: 24/7/18

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-3-18 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ 2445 ਮਿਤੀ 26-06-18

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੁਕਤੇ

B) Work: WTP 5 MGD at Bathinda

5. WTP ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
8. OHSR ਦਾ ਕੰਮ foundation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਗਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

C) O&M Works WTP Bathinda

1. ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ WTP ਦੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ / ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ।

ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ

A) Work: Prov W/S & Sew Sch at Bathinda

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 2) : STP ਵਿਖੇ clarifier unit first bit ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕਵਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ uniform ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 45mm ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

B) WTP 5 MGD at Bathinda

1. ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕਵਰ ਤਕਰੀਬਨ uniform ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4" ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉ:ਮੰ:ਇੰ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. WTP ਵਿਖੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵੇ ਉਤੇ ਕਈ ਜਗਾ ਤੇ ਹਨੀ ਕਾਬਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਫਿਨੀਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7. WTP ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ uniform ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ segregation ਅਤੇ ਹਨੀ ਕਾਬਿੰਗ Large scale ਤੇ ਹੈ।

C) O&M Works WTP Bathinda

2. OHSR 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਪ ਰੂਮ ਦੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ।
3. WTP ਵਿਖੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਟੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡਾਂ ਉਤੇ scum ਈਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁਈ ਹੈ, CC Tank ਦੀ ਹੋਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਈ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. Flow meters head guage ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ explanation call ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।।

212

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕ੍ਰ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ

23/7/18
39/17