

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ

ਵੱਲੋਂ,

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ,
ਨਕੋਦਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 12680

ਮਿਤੀ: 13.7.18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
(ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/06/18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।)

ਹਵਾਲਾ:

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ 12224 ਮਿਤੀ 09.07.2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22.06.2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

A) Construction of MPS, Prov. & laying 300mm i/d DI K9 rising main and 900 mm i/d RCC NP3 sewer at Nakodar.

1. ਮੋਕੇ ਤੇ shuttering plates ਉਤੇ oil properly ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।

B) Construction of 6 MLD STP based on SBR technology at Nakodar .

1. Soil conservation ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ irrigation ਲਈ system ਲਗਾ ਦੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
2. ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ Display board ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਟੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3. STP ਦੀ working ਨੂੰ online monitor ਕਰਨ ਲਈ cameras ਤਾਂ ਲਗਾ ਦੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ cameras ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

C) Providing 100% sewerage scheme at Nakodar.


1. 800mm i/d RCC pipe ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। Excavation ਦੇ ਸਾਇਡ ਤੇ ਸਾਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਨ ਟੇਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2. ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ Display board ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾਇਪ ਦਾ ਸੇਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਡਿਟੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3. ਮੋਕੇ ਤੇ site rails ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
4. ਮੋਕੇ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰ solid waste dumping site ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

D) O&M works of Nakodar.

1. ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Rehri Market, Nakodar ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਕੇ ਤੇ 2 Lac gallon capacity ਦੀ OHSR abandon ਪਈ ਸੀ।
2. ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
3. Pump chamber ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰ-2 ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-2 ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ) ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਂਹੀ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ / ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ ਚੀਫ ਕਮ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ