

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,  
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਵੱਲੋਂ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼,  
ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਪੱਛਮ),  
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,  
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਵ-2/ 5698 ਮਿਤੀ:- 4/4/18

ਵਿਸਾ:- ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 95/2005-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਰਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2425 ਮਿਤੀ 08.02.2018 ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ:-

- 1 Is contractor not responsible for the accident at site?
- 2 From where the amount i.e. Rs. 409094/- will be recovered?

ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰੁੱਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2/2  
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਵ)  
8/4/18