

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,  
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ  
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲੋਂ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਊਥ),  
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,  
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 8368 ਮਿਤੀ: 10-5-2018

ਵਿਸਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 25-02-16 ਅਤੇ 26-02-16 ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਨੰ 1 ਅਤੇ 2 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ 1106 ਮਿਤੀ 18-04-2018

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਮੰਡਲ ਨੰ-1, ਬਠਿੰਡਾ
  - A) **Prov. Rising Main RCC 1200mm i/d P1 at Bathinda (Under HUDCO)**
    1. (ਲੜੀ ਨੰ 2) : ਪਾਈਪਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਉਤਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
    2. (ਲੜੀ ਨੰ 3) : ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਚਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
  - B) **Providing Lateral Sewer at Bathinda Under (HUDCO).**
    1. (ਲੜੀ ਨੰ 3) : ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਈਅਰਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ
    2. (ਲੜੀ ਨੰ 4) : ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੈਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾ ਮੈਨਟੈਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਬ ਠੀਕ ਤਰਾ ਮੈਨਟੈਨ ਨਹੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  - C) **Prov sewer Scheme at Giddarbaha**
    1. (ਲੜੀ ਨੰ 1) : ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਚਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਕਟ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

*W. L. S. S.*  
08/5/18.  
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ:ਕੰ)  
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ  
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ  
10/5/18