

# ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ।

Office phone No. 01882-252553/ Fax No. 01882-255668

E-mail: [cepwssdhsr@gmail.com](mailto:cepwssdhsr@gmail.com)

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ,  
ਜਲੰਧਰ ।

ਨੰ. 3644 ਮਿਤੀ 11/11/17


ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਮਿਤੀ 05-04-2017 ਅਤੇ 06-04-2017 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਨੰ.1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ।

ਹਵਾਲਾ:- ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 6922 ਮਿਤੀ 21-04-2017 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 6920 ਮਿਤੀ 21-04-2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਂਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

ਜੀ :-

- (ੳ) 1 ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- 2 ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਜਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
- 3 ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਇਟ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ।
- 4 ਕਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
- 5 ਮੋਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰ ਨੂੰ Design Statement ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ site conditions ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 400mm ਅਤੇ 600 mm ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 800 mm ਅਤੇ 900 mm ਦਾ ਸਕੋਪ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ
- (ਅ) ਪ੍ਰੋ: ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ।
- 1 ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 2 ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਦੀ ਠੁੱਕਾ ਉਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੀ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਗੁੜਾ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- (ੲ) **Const. of OHSR 1.5 lac Gallon Cap. at Tanda.**
- 1 ਸਾਈਟ ਤੇ ਬੱਕਟ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
- 2 ਮੋਕੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਜਾਇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- (ਸ) ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਮੋਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- (ਰ) **Prov. STP & MPS at Tanda.**
- 1 Walkway ਅਤੇ K&b stone ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 2 **Expension joints** ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 3 ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ O&M ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- 4 **MBBR Tank 2 CCT walkway** ਦੇ **Expansion joint** ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 5 **Iron stair case** ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
- 6 **STP permises** ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- 7 **MPS** ਦੇ **Colleting tank** ਦਾ **Stair case** ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰੈਕ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 8 **MPS entrance** ਦੇ **Stair case** ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
- 9 **MPS** ਦੇ **plinth protection** ਵਿੱਚ **Expansion joint** ਨੂੰ  ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- 10 **MPS** ਦੇ **RCC work** ਦੀ **finishing** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
- 11 **MPS** ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ **fittings** ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- 12 **MPS** ਦੀ **Earthing** ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

  
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,  
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ।