



**Er. DALJIT SINGH ,FIE**  
Engineer-in-Chief  
cum  
Technical Advisor

**Punjab Water Supply & Sewerage Board**  
Plot No. 1-B, Sector 27-A, Madhya Marg,  
Chandigarh  
(O) : 0172-5017441, 2651164  
Email : eic.pwssb@punjab.gov.in

D.O. No. : 15715

Date : 27.08.18

ਵਿਸ਼ਾ :- **Surveillance of Drinking Water Quality as per CPHEEO guidelines**

ਸੇ ਪੁਸ਼ਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 12449 ਮਿਤੀ 10-07-2018 ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ:-


1. ਮੰਡਲ ਨੰ. 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
2. ਮੰਡਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਜਲੰਧਰ- ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ Turbidity, Flouride, Magnesium ਅਤੇ heavy metals ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
4. ਮੰਡਲ ਨੰ. 2, ਜਲੰਧਰ- ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ Coliform ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ Turbidity, pH, TDS, Alkanity, Hardness, Calcium ਅਤੇ Magnesium ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
5. ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- Heavy metals ਅਤੇ Coliform ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ CPHEEO Manual ਦੇ Table no. 2.2 ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ

ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਤੂ

  
(ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)  
2708

ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ.ਨਾਗਲਾ,  
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੱਛਮ),  
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,  
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।