



**Er. DALJIT SINGH ,FIE**  
Engineer-in-Chief  
cum  
Technical Advisor

**Punjab Water Supply & Sewerage Board**  
Plot No. 1-B, Sector 27-A, Madhya Marg,  
Chandigarh  
(O) : 0172-5017441, 2651164  
Email : eic.pwssb@punjab.gov.in

D.O. No. : 15716

Date : 27.08.18

ਵਿਸ਼ਾ :-

**Surveillance of Drinking Water Quality as per CPHEEO guidelines**

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਇਦ ਕਰੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 12446 ਮਿਤੀ 10-07-2018 ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ:-


1. ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਪਟਿਆਲਾ- Coliform ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2. ਮੰਡਲ ਰੋਪੜ- ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ Coliform ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
4. ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਲੁਧਿਆਣਾ- Heavy metals ਅਤੇ Coliform ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ CPHEEO Manual ਦੇ Table no. 2.2 ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ

ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਤੂ

  
(ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) 27/08

ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਗੋਇਲ,  
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੂਰਬ),  
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,  
ਪਟਿਆਲਾ।